



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ****«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ»**

(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»)

**Генеральному директору
ОАО «НПО "Стример"»****И.В. Житеневу**

Варшавская ул., д. 3, Санкт-Петербург, Россия, 196128
телетайп 821217 - GAZ RU,
тел.: (812) 324-4200, факс: (812) 324-4243
e-mail: itg@spb.itg.gazprom.ru, www.gazprom.ru
СКПО 00154312, ОГРН 1027804862755,
ИНН 7805018099

19.08.10 № 18/740на № 148 от 09.08.10*Об опыте эксплуатации РДИ***Уважаемый Иван Вячеславович!**

Направляем Вам в табличной форме информацию об опыте эксплуатации длинно-искровых разрядников в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В целом хотелось бы отметить положительный эффект при использовании длинно-искровых разрядников по сравнению с комплектом устройства защиты от дуги при атмосферных перенапряжениях типа SE 20.2.

Приложение: таблица «Информация об опыте эксплуатации РДИ» на 1 л. в 1 экз.

**Начальник Управления
главного энергетика****С.П. Петров**

Д.А. Малышев
33 532

Таблица №1. "Информация об опыте эксплуатации РДИ"

Наименование	Длина ВЛ	Кол-во РДИ на ВЛ	Дата установки РДИ	Кол-во отключений ВЛ при попадании молнии	Основные недостатки РДИ, выявленные в ходе эксплуатации
1	2	3	4	5	6
Газопровод Ямал-Европа:					
Торжокское ЛПУ					1.) При падении дерева на ВЛ - необходимо регулировать воздушный зазор на разряднике;
Ржевское ЛПУ	402 км	5473 шт.	2005;2006		2.) При сильных ветрах происходит загибание петель разрядника.
Холм-Жирковское ЛПУ					
Смоленское ЛПУ					
Северо-Европейский газопровод:					
Пикалевское ЛПУ	153 км	2186 шт.	2008;2009	3 раза за все время эксплуатации	
Волховское ЛПУ					
Газопровод					
Ленинград-Выборг-Госграница:					
Северное ЛПУ	235 км	3358 шт.	2006;2010		
Портовое ЛПУ					